


윈도우10 설치 방법

클릭해서 확인


(주)신성씨앤에스 |

견적문의 02-867-3007 |


기술문의 02-867-2640 |



전원이 꺼진 상태에서 완성된 윈도우 USB를 본체 후면 USB 2.0 포트에 삽입
(전면 USB 포트는 불안한 전원 공급, 대역폭 문제 발생 가능성이 있어 안정성을 위해 후면 권장)




전원 켜기



전원이 켜짐과 동시에 윈도우 USB로 부팅 필요 (하단 키를 눌러 부팅 장치 선택 가능 항목으로 이동)

제조사별 USB BOOT 키


HP	- F9
LG	- F10
삼성	- F10
ASUS	- ESC




윈도우 USB로 선택 후 엔터를 눌러 진행



- 1 윈도우 USB로 부팅이 정상적으로 진행되었다면 다음과 같은 화면 나타남




2 '다음' 버튼을 클릭하여 계속 진행




3 '지금 설치' 버튼을 클릭하여 진행




- 4 제품키를 알고 있다면 > 키 입력 후 진행
제품키를 모른다면 > 제품 키가 없음 버튼 클릭 후 진행




5 설치할 운영 체제 선택 후 '다음' 버튼 클릭하여 진행




6 '동의함' 선택 후 '다음' 버튼 클릭



7 사용자 지정: Windows만 설치(고급) 클릭



- 8 윈도우를 설치할 SSD/HDD 선택 → 파티션 클릭하여 '삭제' 후 '다음' 버튼 눌러 진행
(※ 삭제 시 모든 자료가 삭제되니 주의! 백업 여부 확인 필수)



9 설치가 완료되면 '다시 시작' 버튼을 눌러 설치 종료