


# 에버 펌웨어 업데이트

클릭해서 확인

(주)신성씨앤에스 |

견적문의 02-867-3007 |

기술문의 02-867-2640 |




- 1 에버 다운로드 센터 접속(<https://www.aver.com/Download-Center/>) → 모델명 검색

Software/Firmware		
PTZApp 2 Software for Mac v2.0.1039.41	2023/11	① <a href="#">Download</a> +
PTZApp 2 Software for Windows v2.1.1000.08	2023/11	② <a href="#">Download</a> +
EZManager 2 for Windows v2.3.1038.39	2023/10	<a href="#">Download</a> +
IP Finder Setup for Windows v1.0.1002.3	2023/07	③ <a href="#">Download</a> +
Firmware Update		
The Firmware V.0.0.7204.22 is for VC520 Pro2 conference system	2023/10	④ <a href="#">Download</a> +
Release Note		
VC520 Pro2 Release Note	2023/10	<a href="#">Download</a> +
Quick Guide		
VC520 Pro2 Quick Guide	2022/07	⑤ <a href="#">Download</a> +
User Manual		
VC520 Pro2 User Manual	2022/07	<a href="#">Download</a> +

## 2 2번 윈도우용 관리 프로그램 설치


1. 애플 맥용 관리 프로그램
2. 윈도우용 관리 프로그램
3. 화상장비 IP주소 찾기
4. 수동 업데이트용 펌웨어
5. 이하 가이드, 매뉴얼




3 시작 버튼 클릭 → PTZApp 검색 → PTZApp 2 클릭

# 자동 업데이트

(인터넷 연결 필요)



## 1 System → Auto Update




2 약 5~20분 소요

# 수동 업데이트

(인터넷 연결 불필요)





## 1 System → Manual Update → 압축을 푼 펌웨어 파일 선택